

Ölçüm yapılan tarih : 16.02.2022

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	40	0,00%		
102	40	0,00%		
103	40	0,00%		
104	40	0,00%		
105	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
106	40	0,00%		
107	40	0,00%		
108	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
109	40	0,00%		
110	40	0,00%		
111	40	0,00%		
112	40	0,00%		
113	40	0,00%		
114	40	0,00%		
115	40	0,00%		
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CIHAZ BULUNMAMAKTADIR			
117	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
118	40	0,00%		
119	40	0,00%		
120	40	0,00%		
121	40	0,00%		
122	40	0,00%		
123	40	0,00%		
124	40	0,00%		
125	40,4	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
126	40	0,00%		
127	40	0,00%		
128	40	0,00%		
129	40	0,00%		
130	40	0,00%		
131	40	0,00%		
132	40	0,00%		
133	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
134	40	0,00%		
135	40	0,00%		
136	40	0,00%		
137	40	0,00%		
138	40	0,00%		
139	40	0,00%		
140	40	0,00%		
141	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
142	40	0,00%		
143	40	0,00%		
144	40	0,00%		
145	40	0,00%		
146	40	0,00%		
147	40	0,00%		
148	40	0,00%		
149	40	0,00%		
150	40	0,00%		
151	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
152	40	0,00%		
153	40	0,00%		
154	40	0,00%		
155	40	0,00%		
156	40	0,00%		
157	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
158	40	0,00%		
159	40	0,00%		
160	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma)
ELMASLAR
SİSTEMLERİ VE İKAZ
MURATPAŞI ALI ER
MURATPAŞI ALI ER
Tel: 0212 442 42 42
Ant.Kurumlar V.D.: 333 076 080 090 033076038000027
www.elmaster.com.tr

Test Tarihi

16.02.2022

Kontrol Eden

Control Çambolat
Elektronik Sistemler Mühendisi

Kontrol Tarihi

16.02.2022

Ölçüm yapılan tarih :16.02.2022

Standart ağırlık :40Kg

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	40	0,00%		
202	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
203	40	0,00%		
204	40	0,00%		
205	40	0,00%		
206	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
207	40	0,00%		
208	40	0,00%		
209	40	0,00%		
210	40,5	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
211	40	0,00%		
212	40	0,00%		
213	40	0,00%		
214	40	0,00%		
215	40	0,00%		
216	40	0,00%		
217	40	0,00%		
218	40	0,00%		
219	40	0,00%		
220	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
221	40	0,00%		
222	40	0,00%		
223	40,5	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
224	40	0,00%		
225	40	0,00%		
226	40	0,00%		
227	40	0,00%		
228	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
229	40	0,00%		
230	40	0,00%		
231	40	0,00%		
232	40	0,00%		
233	40	0,00%		
234	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
235	40	0,00%		
236	40	0,00%		
237	40	0,00%		
238	40	0,00%		
239	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
240	40	0,00%		
241	40	0,00%		
242	40	0,00%		
243	40	0,00%		
244	40	0,00%		
245	40	0,00%		
246	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
247	40	0,00%		
248	40	0,00%		
249	40	0,00%		
250	40	0,00%		
251	40	0,00%		
252	40	0,00%		
253	40	0,00%		
254	40	0,00%		
255	40	0,00%		
256	40	0,00%		
257	40	0,00%		
258	40	0,00%		
259	40	0,00%		
260	40	0,00%		
261	40	0,00%		
262	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
263	40	0,00%		
264	40	0,00%		
265	40	0,00%		
266	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
267	40	0,00%		
268	40	0,00%		
269	40	0,00%		
270	40	0,00%		
271	40	0,00%		
272	40	0,00%		
273	40	0,00%		
274	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)


Test Tarihi

Kontrol Eden

Kontrol Tarihi

M. ALI ERTÜRK
ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa / ANTALYA T.C. Ticaret Sicil No: 577/A
Muhafaza / ANTALYA T.C. Ticaret Sicil No: 244 94 06
Revizyon: 03 67 19 - 0242 247 53 44
Ant.Kurumlar No: 513 079 9280 Mec.No: 933074038000027
www.basohanelmaslar.com.tr - www.basohanelmaslar.com.tr

16.02.2022


Cengiz CANPOLAT
Elektronik Sistemler Mühendisi 16.02.2022

Ölçüm yapılan tarih :16.02.2022

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	40	0,00%		
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
303	40	0,00%		
304	40	0,00%		
305	40	0,00%		
306	40	0,00%		
307	40	0,00%		
308	40	0,00%		
309	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
310	40	0,00%		
311	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
312	40	0,00%		
313	40	0,00%		
314	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
315	40	0,00%		
316	40	0,00%		
317	40	0,00%		
318	40	0,00%		
319	40	0,00%		
320	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
321	40	0,00%		
322	40	0,00%		
323	40	0,00%		
324	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
325	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
326	40	0,00%		
327	40	0,00%		
328	40	0,00%		
329	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
330	40	0,00%		
331	40	0,00%		
332	40	0,00%		

THY CIP 01	40	0,00%		
THY CIP 02	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)	Test Tarihi	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
 M. ALIERTÜRK ELMASLARI ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 557. Sokak No: 242 244 84 06 Antalya / ANTALYA / TÜRKİYE / 0242 247 53 44 Tel: 0242 247 53 44 / Faks: 0242 247 53 44 Revizyon No: 01	16.02.2022	 Cengiz ÇANBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	16.02.2022

8.46. E.4.02

Revizyon No: 01

Rev Tarihi:08.05.2018

Avi. Kurumlar V.D.: 33 078 550
muhasebe@elmastarti.com.tr - www.elmestarti.com.tr



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 16.02.2022

Standart ağırlık :10 Kg.

Gate No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1				
8	10	0,00%		
9	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
10	10	0,00%		
11	10	0,00%		
12	10	0,00%		
13	10	0,00%		
14	10	0,00%		
15	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
213	10	0,00%		
214	10	0,00%		
İÇ HATLAR TERMİNALI				
4	10	0,00%		
5	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
6	10	0,00%		
7	10	0,00%		
209	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
210	10	0,00%		
211	10,3	3,00%	ELEKTRONİK AYAR YAPILDI	0,00%
212	Cihaz yürüyen merdiven önüne alınmıştır.			
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
TERMİNAL 2				
60	10	0,00%		
61	10	0,00%		
62	10	0,00%		
63	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
64	10	0,00%		
65	10	0,00%		
66	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
67	10	0,00%		
199	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
201	10	0,00%		
202	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
203	10	0,00%		
204	10	0,00%		
205	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
206	10	0,00%		
207	10	0,00%		
208	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAM ALİERTURK LTD. ŞTİ. SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON MURATPAŞA / ANTALYA / TÜRKİYE 8.46. BE. 3.02 Ant.Kurumu muhasabe@elmaslam.com.tr	Test Tarihi 16.02.2022	Kontrol Eden CENGİZ GÜNBOLAT Mühendisi	Kontrol Tarihi 16.02.2022
--	---------------------------	--	------------------------------

Rev Tarihi:08.05.2018



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 16.02.2022

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	40	0,00%		
2	40	0,00%		
3	40	0,00%		
4	40	0,00%		
5	40	0,00%		
6	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)	Test Tarihi	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
ELMASLAR M. ALI ERBİLİ ELMASLAR ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SİSTEMLER VE HİZMETLERİ Muratpaşa Mah. 367 Sk. Tezgaar Apt. No: 5/7A 84600 EE.4.02 Revizyon No: 03 Tel: 0333 330 7898 M. 0333 330 7898 Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 030 M. 0333 330 7898 mohascus@elmastar.com.tr www.elmastar.com.tr	16.02.2022	Cengiz GANPOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	16.02.2022

Rev Tarihi:08.05.2018